


2.2 Řez motorem FD 21/1



Obr. 2-5 Motor FD 21/1

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 žhavicí spirála | 12 klikový hřídel |
| 2 vahadlo ventilu | 13 ojnice |
| 3 pružina ventilu (dvojitá) | 14 vačkový hřídel |
| 4 kompresní kroužky | 15 pístní čep |
| 5 stírací kroužky | 16 spalovací prostor |
| 6 válec s chladičími žebry | 17 rozvodová tyčka |
| 7 píst | 18 víko ventilové komory |
| 8 zdvihátko vstřikovacího čerpadla | 19 ventil |
| 9 šterbinový čistič oleje | 20 vstřikovací čerpadlo |
| 10 spouštěč | 21 ovládací páčka dekompresoru |
| 11 kliková skříň | |